



ガスメータ設置マニュアル


v.1.0.0

アシオット株式会社

2025年3月10日

カメラの設置方法 – 汎用固定治具

(1) 両面テープ剥離紙を外し



(2) 両面テープでメーターに貼り付ける



(3) 結束バンドでメーターを一周回り固定する



(4) 結束バンドで汎用固定治具を上下・左右方向に固定する



(5) 遮光カバーを適当な箇所に押下



(6) 図示方向に左右同時に押し、カメラを差入れる



カメラの設置方法 – ガスメーターの設置例

使用治具：汎用治具



ガスメーターのカウンタ領域が大きいので、左右調整するか（小数点以下は切り捨てる）、隙間用台座を貼り付けて、撮影の焦点距離を大きくするかなどの工夫が必要です。

※台座は下記参照

www.amazon.co.jp/dp/B07TSCMLD2

www.amazon.co.jp/dp/B0BGG5JQL5

www.amazon.co.jp/dp/B0CG48FZQ4

※固定用結束バンドベースは下記参照

www.amazon.co.jp/dp/B0BNKZP399



安定固定するため、下部受け用台座をつける必要があります。

カメラの設置方法 – ガスメーターの設置例

使用治具：汎用治具



マグネットベース+マジックアームを使うと簡単に設置できます。

カメラと計器カウンタ間の距離は最大4cmです。これ以上離してしまうと、画像の鮮明さが失われていきます。



治具の種類を変更して、アクリル板をカバー部に接着（現場接着）している。（雨除け用）太陽光が撮影に影響する場合、黒いアクリル板を使用。

改版履歴

版数	日付	改版内容
1.0.0	2025/3/10	初版発行

あらゆる現場をIoT化する

